

Генеральному директору  
ООО «Техпромэксперт-Ярославль»  
С.В. Мандрону  
От Гл. энергетика  
В.С. Муратова

### Служебная записка

Довожу до вашего сведения, что 22.02.2016 был выведен в ремонт масляный выключатель 6 кВ яч. №10 (ТП №4 НАО «Корд»), причина вывода в ремонт – отсутствие масла в полюсе фазы «В» выключателя, для данного вида масляного выключателя – ремонт, который необходимо выполнить считается капитальным. По окончании ремонта необходимо произвести высоковольтные испытания.

Главный энергетик  
ООО «Техпромэксперт-Ярославль»



В.С. Муратов